

**KONAČNA LISTA PRIORITETA SUFINANCIRANJA OBNOVE PROČELJA  
VIŠESTAMBENIH ZGRADA U GRADU NOVA GRADIŠKA**

1. Nova Gradiška, Relkovićeva ulica 13/1      430 bodova
2. Nova Gradiška, Gajeva ulica 2-4      410 bodova
3. Nova Gradiška , Urije 14      370 bodova

ZAPISNIK BODOVANJA VIŠESTAMBENE ZGRADE PREMA KRITERIJIMA ODREĐENIM ODLUKOM O UVJETIMA, NAČINU I KRITERIJIMA SUFINANCIRANJU OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA / Novogradski glasnika 3/18 /

**Zapisnik za zgradu u Novoj Gradiški, Relkovićeva 13/1  
UKUPAN BROJ BODOVA 430**

**Građevinsko stanje uličnog pročelja:** u cijelosti oštećeno

**Građevinsko stanje ostalih pročelja:** u cijelosti oštećeno

**Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini:** izrazito ugrožavanje

**Složenost izvođenja potrebnih radova:** složeni radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge novim s eventualnim izvođenjem podloge

**Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova:** potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena / znatno je ili je u cijelosti oštećena

**Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova:** složeni radovi

**Spomeničko svojstvo zgrade:** zgrada koja nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i ne nalazi se na području zaštićenog kulturnog dobra, ali je po graditeljskim i arhitektonsko oblikovanim karakteristikama prezentant povijesnih i prostornih obilježja i ambijentalnih osobitosti


**Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja / kretanja građana:** uglovnica /zgrada na križanju ulica / ugrađena zgrada u uličnom nizu

**Godina izgradnje zgrade / starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama:**  
zgrada izgrađena 1962. godine, stara 58 godine


**Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti:** nije sanirano pročelje


**Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja** vrlo hitna obnova

Članovi povjerenstva


  
Zebić Zlatko

Predsjednik povjerenstva

  
Tomislav Sigurnjak

  
Jasna Lasović

  
Mate Križić

  
Nela Bednarik

KLASA: 022-06/20-01/12

URBROJ: 2178/15-02-20-03

Nova Gradiška, 04. svibanj 2020.godine.

ZAPISNIK BODOVANJA VIŠESTAMBENE ZGRADE PREMA KRITERIJIMA ODREĐENIM ODLUKOM O UVJETIMA, NAČINU I KRITERIJIMA SUFINANCIRANJU OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA / Novogradiški glasnika 3/18 /


**Zapisnik za zgradu u Novoj Gradiški, Gajeva ulica 2-4  
UKUPAN BROJ BODOVA 410**


Građevinsko stanje uličnog pročelja:	u cijelosti oštećeno
Građevinsko stanje ostalih pročelja:	u cijelosti oštećeno
Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini:	izrazito ugrožavanje
Složenost izvođenja potrebnih radova:	radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge istim
Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova:	potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena / znatno je ili je u cijelosti oštećena
Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova:	srednje složeno
Spomeničko svojstvo zgrade:	zgrada na području zaštićenog kulturnog dobra
Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja / kretanja građana:	zgrada na obodu trga ili na trgu
Godina izgradnje zgrade / starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama:	Zgrada izgrađena 1948. godine, stara 72 godine
Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti:	fasada sanirana 1989. godine, prije 31 godinu
Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja	hitna obnova

Članovi povjerenstva

  
Zebić Zlatko

Predsjednik povjerenstva

  
Tomislav Sigurnjak

  
Jasna Lasović

  
Mate Križić

  
Nela Bednarik

KLASA: 022-06/20-01/12

URBROJ: 2178/15-02-20-02

Nova Gradiška, 04. svibanj 2020.godine.

ZAPISNIK BODOVANJA VIŠESTAMBENE ZGRADE PREMA KRITERIJIMA ODREĐENIM ODLUKOM O UVJETIMA, NAČINU I KRITERIJIMA SUFINANCIRANJU OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA / Novogradiški glasnika 3/18 /

**Zapisnik za zgradu u Novoj Gradiški, Urije 14  
UKUPAN BROJ BODOVA 370**

**Građevinsko stanje uličnog pročelja:** u cijelosti oštećeno

**Građevinsko stanje ostalih pročelja:** u cijelosti oštećeno

**Stanje pročelja prema ugroženosti prolaznika na javnoj površini:** izrazito ugrožavanje

**Složenost izvođenja potrebnih radova:** složeni radovi koji podrazumijevaju uklanjanje i zamjenu završnog sloja ili obloge novim s eventualnim izvođenjem podloge

**Izvođenje toplinske izolacije po složenosti radova:** potpuno izvođenje toplinske izolacije kada nije ugrađena / znatno je ili je u cijelosti oštećena

**Izvođenje restauratorskih radova i/ili složenih žbukanih profilacija po složenosti radova:** složeni radovi

**Spomeničko svojstvo zgrade:** zgrada koja nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i ne nalazi se na području zaštićenog kulturnog dobra, ali je po graditeljskim i arhitektonsko oblikovanim karakteristikama prezentant povijesnih i prostornih obilježja i ambijentalnih osobitosti

**Utjecaj na ambijent i kvalitetu prostora prema mjestima okupljanja / kretanja građana:** istaknuta, vidljiva samostojeca zgrada

**Godina izgradnje zgrade / starost zgrade ako je poznata ili prema graditeljskim karakteristikama:**  
zgrada izgrađena 1972. godine, stara 48 godine


**Godina sanacije pročelja ako je poznata ili po stanju očuvanosti:** nije sanirano pročelje


**Ukupna procjena hitnosti obnove pročelja s obzirom na stanje pročelja** hitna obnova

Članovi povjerenstva

  
Zebić Zlatko

Predsjednik povjerenstva

  
Tomislav Sigurnjak

  
Jasna Lasović

  
Mate Križić

  
Nela Bednarik

KLASA: 022-06/20-01/12

URBROJ: 2178/15-02-20-03

Nova Gradiška, 04. svibanj 2020.godine.